

Korresp. Moser berichtet: Der Rundturm erhielt ein schützendes Kegeldach aus Holz. Die gotischen Turmfenster sind defekt, ein Teil des gotischen Bogens ist herausgefallen. Die Z.K. verwendet sich wegen Sicherung der Fenster.

MDZK: št.III.F.6, 1.1907, str.77: Tätigkeitsbericht,

Hugo Prinz Windischgrätz teilt mit, dass er der Sicherung und Erhaltung der Burgruine die weitestgehende Aufmerksamkeit zuwende. Der Turm erhielt ein Schindeldach, in das Wesimse wurde die herausgefallenen Steine wieder eingesetzt. Die Hälfte der Umrahmung des gotischen Fensters, auf welches die Z.K. aufmerksam gemacht wurde, befindet sich schon seit Jahrzehnten in der Böschungsmauer der zum Turme führenden Strasse abgemeißelt eingemauert.

MDZK: št.III.F.6, 1.1907, str. 126: Tätigkeitsbericht.