

Povečanje: Za podlego naj se vzame predvojni načrt s podaljšavo prezbitेरija za še enkratno velikost in odprtjem kapel na severu in jugu prezbitेरija.

Svodi: posebno svodi prezbitेरija so lepi. Na prezbitერიjevem svodu je štukiran sv. Duh, v vseh 4 smereh na temenu lokov so štukirane kartuše s kopije, nad slavolokom pa maska z vncem čez čelo. Svod ladje je plitva, približno ovalna kupola s sosvodnicami od vseh štirih stranic nad loki in na osteh sosvodnic štukirani ornamenti.

Vel. oltar in 2 stranske oltarja, grobo dekorativno delo 2. pol. 18. stol. Vel. oltar deloma pokrit s tapetami in dela klavern vtis. Prenovitev nujna. Dekorativno dober, pri zlatih kipih in kostanjevem ozadju bi bil lahko eleganten. Stranska dva oltarja sta bila neprimerno na novo polihromirana. Ob slavoloku na južni strani pod novim baldahinom lep baročen kip Brezmadežne. Arhitektura s polstebri in pilastri zelo bogata.

Stele, VXX. 21. 4. 25.

Bele štukature. Slonokoščen. Loki malo temnejši. Naibunge bele. Nad oltarnim prostorom jagnje v belo-temno. Zidci skoraj beli, pilastri svetli.

Stele, LXXXIII, 10. 7. 1934, str. 36.

Pogled na del Dol.Logatca.

+1.Slov.1926, št.25,štev.5.

Eine Vergrösserung der räumlich beschränkten Kirche hat sich als notwendig erwiesen. Die Besichtigung an Ort und Stelle hat ergeben, dass die Erweiterung nur in der Richtung der Hauptsache des Baues tunlich ist. Das der Z.K. vorgelegte Restaurierungsprojekt wurde als nicht zufriedenstellend abgelehnt und ein neuer Restaurierungsplan abverlangt. Das neue Projekt wird auf Grund nachstehender Forderungen ausgearbeitet werden. Die derzeitigen Presbyterium Pfeiler samt der derzeitigen Apsis werden das Mittelschiff der durch seitliche Neubauten auszugestalteten dreischiffigen Anlage bilden. Anschliessend an dieses so erhaltene alte Presbyterium wird das neue Presbyterium zu errichten sein.

MDZK: št.III.F.12,1.1913, str. 122:Tätigkeitsbericht.

Die Untersuchung der Barockaltäre (Fig.149, 150) in der Kirche, die der Vertreter der Z.K. vorgenommen hat, hat ergeben, dass deren Restaurierung in Angriff genommen werden muss. Die Statuen sind in hohem Grade wurmstichig, die Polychromie grösstenteils schon abgeblättert, so dass der Hochaltar, der nördliche Seitenaltar und die Mittelnische des nördlichen Seitenaltars in unschöner Weise mit Papiertapeten überzogen worden sind. Eine an die gegenwärtigen Farbenreste anschliessende Neustaffierung ist unumgänglich notwendig.

MDZK: št.III.F.12,1.1913, str. 191:Tätigkeitsbericht.

Slike:Fig.149: oltar gl.

" 150 str. oltar.

Cerkev je dobila nov križev pot (narejen pri "Zambah-u" na Dunaju).

Nov tlak v c. je naredil Ozbič iz Kamnika

Zg.Danica, 1.1884, str. 184.