

Konserv. Avsec widerrät einen Neuverputz und die Färbelung des gerade in seiner jetzigen Erscheinung, die Gerüstlöcher zu vermauern. Die beiden nicht belangreichen Glocken aus dem Ende des 18.Jahrh. sollen umgegossen werden.

MDZK: št.III.F.9, 1.1910, str. 207:Tätigkeitsbericht.