

Für die Neueindeckung des Turmdaches wurden Schindeln vorgeschlagen. Da Schindeln in jener Gegend jedoch sehr schwer erhältlich sind, stimmt die Z.K. einer Blecheindeckung zu, vorausgesetzt, dass die Dachneigung die Verwendung von Schiefer ausschliesst.

MDZK. št.III.F.11, 1.1912, str. 233:Tätigkeitsbericht.