

Cela baročna kreacija z oboki. Stolp ob južni strani prezbiterija

padja proti zap. nekako do polovice podaljšana, zato notranjščina neko-
liko neskladna. prema skromna. Podaljšava dobro vidna pod streho. ka-
peli križani, skromna slika, baje iz križanske cerkve v Ljubljani.

Istotam iz sr.19. stol. slika sv. "ršule s plaščem pod njim možki in
ženske (desno in levo) z duhovnikom na čelu. "animiv primer križanja
ikonograf. tipa sv. "ršule z onim Marije s plaščem.

Steles, XLVII, 26.6.1929, str.41 .

Škodlje so večjidel še zdrave, sem in tja kaka malenkst skozi prepereita. Par
večjih lukenj. Strešni stol ves popolnoma zdrav, z malimi stroški se lanko po-
pravi. Event. naj se novo oslika, pa bo še za 10 dobro. Edtem pa naj se pri-
pravi denar, da se z barkom prekrije.

Steles, CVI, 19.6.1914, str.32.

Boq. načrtovanec ekskavac. Cerkveni oltarji so bili v tem času v celoti zamenjani.

zab. inviden. I V

zab. inviden. II
zab. inviden. III