


Zelo karateristična lega doline.



Na prednjem končnem kamnu vhoda v stolp je groba reliefna skulptura in napis: S.IACOBVS.

V cerkvi sta 2 oltarja. Gl.oltar sv. Filipa in Jakoba - lep, dobro ohranjen, figure dobre, čas 1.pol.18.stol.

Str. oltar kmečko delo z dvema figurama in eno Marijo s plaščem. Zanimiva! Skupaj sestavljena iz ljudskih motivov. Barve slabe.

Streha zelo slaba. Na juž. str. je vdirala mokrota v notranjost, tako da vsa južna str. zelo trpi zaradi vlage. Kamen na zvoniku ima letnico 1823.

Teren na juž. str. je nekoliko višji, mogoče je to vzrok vlage.

Stele, XCI, 9.11.1913, str.19-20.