

Znotraj in zunaj okusna in dobro vzdrževana cerkev. Enoten idealno lep prostor s kamelasto silhueto. Zunaj prostorna lopa, s 3 odprtimi stranicami. Zvonik tipičen za Bohinj, z baročno streho.

Svod cerkve ima po vseh robovih vtisnjene neskončne ornamente. Na sredi ime Marijino, v prezbit. ime Jezusovo. Lahek odsev gotskega okusa v navideznih sklepnikih v obliki bunčic in okroglih sklepnikov z naslikano zvezdo.

Nad slavalokom plastičen sv. Duh - kmečki motiv izredno okusno porabljen.

Vel. oltar sr. 18. stol., še bolj barok dobri kipi. Str. dva rokoko prav lepa iz istega časa. V sev. slika sv. Franc. sav. podpis na levi spodaj M. Koželj 1885

Druga na juž. sv. Janez Nep. podpis na desni spodaj M K. 1885. Obe prav čedni in dobro ohranjeni. Prižnica prerpost barok sr. 18. stol. ima na balustradi preproste slike Evangelisotv.

Gl. portal čeden iz zelenega kamna z napisom: 1 MRA 7 IHS 4 IHP. 3

Na prezbit. zunaj velik sv. trištof, podpis na levi spodaj M. Koželj 10. okt. 1885.

Zvonik ima na vsh. strani letnico (pod streho) L. 1744. L. 189(?)

Stele, VI, 11.7.1921, str. 18-20.

Konservator Vurnik berichtet, dass die Restaurierung der hl. Geisteskirche am Wocheinersee sich lediglich auf die Hebung der durch Blitzschlag verursachten Schäden, namentlich am Turmhelm, am Dache des Schiffes, am Mauerwerk des Turmes, ~~am Dachstuhl~~ oberhalb des Glockenhauses, am Kranzgesimse und im Innern an der Eingangstür und an einem Altar erstreckt. MDZK: III. F. 9. 190 v; 4. August 1921

Krajevsko banska uprava Dravske banovine Ljubljana

XXXXXXXXXXXX

II. številka

Opomba

Na Vašo prošnjo vam je navedeno za notranje porabe v obdobju A stav.

108

178 postavljenega dovoljenja morate vložiti novo, upoštevno prošnjo za dovoljenje nadaljnega

Yanko sprejeto pri čem morate priložiti po potrebi o uradni listi pristojnih (Uradni list

Dovoljenje za zaposlitev je bilo izdano od krajevske banske uprave Dravske banovine pod

108

Po oddaji pisanja
banski svetnik