

Cerkev požgana. Oboki ostali, oltar, razen inventarja v kapeli, raznešen. Minirana je bila pri prezbiteriju in zvoniku.

red cerkvijo zaprta lopa.

ravknotna ladja, a kvadratičen prezbiterij. Severno od prezbiterija zvonik, razmeroma zelo obsežen. Dvojne pokrožno završene zvonove line. Na jugu k ladji prizidana pravokotna kapela z oltarjem iz 2.pol.18.stol. Kamnita 8oglata prižnica na stebričkih z ornametnom iz 1.pol.17.stol.najvrednejši predmet, ki je še tu. Obok v ladji banja na konzolah s sosvodnicami. V prezbiteriju križast. Prezbiterek 8 x 8 korakov. Stene nepravilne zidave kot vse ostalo, kar ne kaže dosti na večjo starost. Tudi so zidovi sorazmerno tenki, dočim so v Bukovščici ca 1m debeli. Na zidovih ni sledov starega ometa ali fresk.

V zvoniku visè še zvonovi(2)

Zvoni je z zidom pravilno vezan z zidom prezbiterija, torej istočasen. Obok pritličja pa pozneje vstavljen v ometano z ravnim stropom prekrito pritličje. Prezbiterek ima isto širino kot ladja, kar bi poprej govorilo, da je on poznejši.

Stele, CXVII, 24.9.1946, str.89-90.